

## クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

モリタ用  
作業記録用  
IHIアグリテック用

お客様	名前 おも7番付口脇外科71ニ7	登録番号 14090204	点検実施日 2019.9.10	承認印 モリタ担当部署 内
住所 輸入場所	高山市国府町鹿瀬1025	運送番號 3138	点検実施者 IHI-7-02 小千鶴	
	サービス担当 モリタ担当部署			

## 計装(安全)

- 圧力計の点検・確認
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
  - 閉閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ピス・ナット・ホーロー・セット壊し始め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット作動確認
  - ドアロックユニット作動確認
  - 釜板のキズ・汚れ
  - 閉閉ハンドルの損傷確認
- 釜体
  - 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
  - 蒸気温度センサの汚れ
  - 締力ゴムの破損・汚れ
  - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
  - フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
  - シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
  - 給気弁の作動状態・漏れ
  - 排泄弁の作動状態・漏れ
  - 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
  - 電磁弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ストレーナーの漏れ
  - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
  - 安全弁(滅菌室)の漏れ
  - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
  - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
  - 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
  - ラジエーターの取り付け状態・漏れ
- 蒸気発生器

## 電線系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター類み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 電線の変色・損傷有無・結露状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの締み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 連転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 戻連転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

## 性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実績(温度・圧力)

## インジケータ貼り付け



連転確認	
合	否

\*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は□を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空気き止器・温度センサ取り付け状態
- 息抜ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 締支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 締・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 排水タンク

- タンクの漏れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030