

点検・修理報告書

管理 No. 19148

発行日: 2020年 3月 13日

IC Washer	
作業年月日	2020 年 3 月 10 日 作業時間: 16 Hr
顧客名	はるいろファミリー歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100320	運転回数: 467
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー1 漏洩検知異常が発生した。		
原因		
・乾燥ラインの樹脂エルボから漏れがありました。		
処置、作業内容		
・新品の樹脂エルボに交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂エルボ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町奥廻間1238番192

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

はるいろファミリー歯科 2020.4.9
TEL.0561-74-1180 FAX.0561-74-1181

ご署名 院長 和田垣 龍 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/03/13	20/03/13	20/03/13