

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

作業年月日	2020 年 10 月 19 日		作業時間：	Hr
顧客名	いんてき科医院 様		TEL：	
所在地			ご担当	様
販売店	株式会社エリヤ 名古屋支店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 100309	運転回数： 275	タッチパネルVer.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・扉右側エリヤ水漏れ				
原因				
・フットスイッチが下側パッキンに挟み込み水漏れしてしまっている。				
処置、作業内容				
・フットスイッチを正確な位置へ戻した。				
・水漏れを確認し直した。				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 19 日

ご署名



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	EAT 187