

点検・修理報告書

管理 No. 19120
発行日: 2020年5月15日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 2 月 27 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	右京歯科 様	TEL:	
所在地	三重県伊勢市小木町558-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 14060102	運転回数: 2713回	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

扉が閉まらない

原因

ドアロックレバークラッチ部の位置ズレ

処置、作業内容

ドアロックレバーを正常な位置へ戻し、扉の開閉確認実施
給水タンク及び排水タンクの清掃

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 5 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/05/15 菊池	サービス '20/02/27 富田	サービス '20/02/27 安田