

点検・修理報告書

管理 No. 20019
発行日: 2020年6月24日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2020/6/22		作業時間: 8 Hr
顧客名	ほしのみや歯科 様		TEL:
所在地	愛知県清須市阿原星の宮141-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100415	運転回数: 952回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドア開放異常が発生した。		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
・シャトルバルブからリークがありました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換しました。		
・シャトルバルブを新品交換しました。		
特記事項		
・SDボードが故障しておりましたので、交換しておきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	シャトルバルブ		1		
3	SDボード		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 7 月 1 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '20/06/24	富田 '20/06/24	三宅 '20/06/24