

点検・修理報告書

管理 No. 19352
発行日: 2020年12月21日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17				
作業年月日	2020 年 12 月 21 日			作業時間:	4 Hr
顧客名	吹上みなみ歯科 様			TEL:	
所在地	愛知県名古屋市昭和区曙町2-7-1			ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店			ご担当	様
納入年月日	2015 年 4 月 7 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	14090172	運転回数:	4888回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー30 真空工程中真空エラー					
原因					
・前回ドアパッキンを交換しているのでドアの内蓋の調整と想定されます。					
処置、作業内容					
・内蓋の調整をして運転確認をしました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス '20/12/22 富田	環境PJサービス '20/12/22 安田