

NO. 0900 P. 7/8

エムシーサービス(株)名古屋SC

8時53分

2020年 8月20日

◎ 物什者 一

◎ 物什者 一

C 实施者→営業

WD-150点校报告

名称	书と貝齒科	題名番号	13/00045	調査年度	2020年8月6日	調査成果目	
住所	愛知県豊田市長瀬町西兵庫1丁目1-3	通称	様	調査回数	1回	調査実施者	山崎 新
納入期限		納入方法	サ-ビス提供	備考	3036	TEL: 052-636(株)8885-5	
お受け様		保管点検					

ドア機能	✓	開閉動作確認	✓	ドアロック目視点検	✓	ドアフックの掛かり、締め付け量確認	✓	ドア締め付けスイッチ動作確認	✓	インターロック動作確認	✓	デモンションブリングの取付け状態・伸び	✓	ドアパネルの取付け状態・キズ	✓	ドアヒンジの動作	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	✓	洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサー配線、配管取付	✓	洗剤ホースの折れ、曲がり、経年劣化の濡れ	✓	ポンプチューブの覆れ、濡れ	✓	ローラーポンプの動作確認	✓	流量計の検出状態	✓	洗剤投入の確認	✓	洗剤レベルセンサーの作動確認	✓	乾燥ユニット	✓	乾燥ファンを取り付け状態	✓	乾燥ファンの作動状態・異音	✓	乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化	✓	プレフィルターの汚れ	✓	メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)	✓	配管系	✓	ストレーナーの清掃(給水・給湯)	✓	外部給水・給湯配管の継手の損傷、濡れ	✓	外部排水継ぎ手・ホースの濡れ	✓	給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ	✓	排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ	✓	循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ	✓	給排水の作動状態・濡れ	✓	給湯弁の作動状態・濡れ	✓	RO水弁の作動状態・濡れ	✓	水圧圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ	✓	給水タンクの取り付け状態・濡れ	✓	排水タンクの取り付け状態・濡れ	✓	凝縮期の取り付け状態・濡れ	✓	乾燥エア回路逆止弁の作動状態・濡れ	✓	ポンプ	✓	循環ポンプの取り付け状態・濡れ	✓	循環ポンプの作動状態・異音	✓	防振ゴムの取り付け状態・劣化	✓	排水ポンプの取り付け状態・濡れ	✓	排水ポンプの作動状態・異音	✓	排水槽	✓	キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無	✓	槽内LEDが各工程色で点灯している	✓	洗剤アームの回転確認・ベアリング磨耗状態	✓	洗剤アームの変形・損傷確認・つまり屑掃	✓	ラック径線ゴムブッシュのへたり・濡れ	✓	排水ロフィルターの汚れ・詰まり	✓	加温ヒーターの汚れ・損傷・変形	✓	ヒーター追昇防止器の取り付け状態・汚れ	✓
------	---	--------	---	-----------	---	-------------------	---	----------------	---	-------------	---	---------------------	---	----------------	---	----------	---	-----------------	---	------------------	---	-------	---	------------------	---	----------------------	---	---------------	---	--------------	---	----------	---	---------	---	----------------	---	--------	---	--------------	---	---------------	---	---------------------	---	------------	---	------------------------	---	-----	---	------------------	---	--------------------	---	----------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------	---	-------------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	---------------	---	-------------------	---	-----	---	-----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----------------	---	---------------	---	-----	---	--------------------	---	-------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	--------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	---------------------	---

✓	タッチパネルの作動状態、キズ、汚れ
✓	ディスプレイの色あせ、表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	行程表示LEDの点灯
✓	電源コードプラグのキズ、よれ、汚れ、
✓	各基板のコネクタ、組み確認
✓	端子の組み、コネクターの接続確認
✓	配線の色色、損傷有無、結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態、入力確認
✓	ヒーター配線の組み、変色有無(加温・乾燥)
✓	SDカードの書き込み確認
外装・設置	
✓	本体の水平確認、基準傾き内
✓	アジャスタフットの組み、設置状態
✓	キズ、汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ、汚れ、損傷
消耗品	
✓	ドアバンギンの状態、劣化、汚れ
✓	エアーフイルター(プ)のつまり、汚れ
✓	エアーフイルター(メイン)のつまり、汚れ
✓	洗剤ポンプチューブ

☒ インジケータ—タ—による経過判定(TOSI) 図表参照

運轉状況	否
	合

※ 根拠の無い噂の流布は犯罪行為である。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン(上)	1
ドアパッキン(下)	1
光剤・仕上剤ボンプ内ケーブ	2
UVフィルタ	1
HEPAフィルタ	1

株式会社HIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030