

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

セリカ用
作業用
ヒヤブリック用

名前	月尾山オートクリニック	製造番号	販売実施日	二重認印
住所	岡山県海部郡瀬戸内町瀬戸内6丁目8番	運転回数	販売実施者	

5085回

2021年1月20日

サービス形態

エムーサー(株)中山

平野担当部署

計装(安全)

- 圧力計0点指示確認
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 閉開ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット塗し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 銀板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 濡露温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フィン換気チューブ・継手の接着・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排氣弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- C ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水栓をコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- C ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他接合割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空気き止器・温度センサ取り付け状態
- C 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- C 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- C 取っ手の損傷・割れ

- C フロートスイッチの作動状態・漏れ
- C フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

二重認印

電装系

- ダッシュパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・上れ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(パイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの締み・設置状況
- キズ・汚れ
- 倒側パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

刮削


- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- B & Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)



C 三清
X 三交換

返却確認
() 合 · 否

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
給気扇(磁石)(SV3)	1個
ドアパッキン	1個
床内温度センサー	1個
給水タップキャップ	1個

株式会社Hアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030