

お客様への伝言

TEL	者	10	
-----	---	----	--

[illegible]

附 註 查 閱

C 实施者→政策

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

名称	タニグチ歯科 医療	製造番号	14070121	点検 実施日	2021年10月5日 2020/10/05	承認印	日
住所	三番保志屋阿児町神明2130-1	運転回数	3824	点検 実施者	IH-Aグリテック		
納入場所	同上	アービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

レ	圧力計0点指示異常
レ	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
レ	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
レ	フック取付け状態・動作確認
レ	フックパネ・フック懸垂ピンの取り付け状態
レ	ピス・ナット・ローローセット等し締め
レ	ドアカバーの取り付け状態・割れ
レ	フック検出ユニット動作確認
レ	ドアロックユニット動作確認
レ	蓋板のキズ・汚れ
レ	開閉ハンドルの損傷確認

缶体

レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
レ	減菌温度センサーの汚れ
レ	網カゴの破損、汚れ
レ	缶内ストレーナーの損傷、汚れ

配管系

レ	フック樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
レ	シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
レ	給気弁の作動状態・漏れ
レ	排気弁の作動状態・漏れ
レ	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
レ	減菌弁の作動状態・漏れ(3万弁)
レ	ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
レ	ストレーナーの汚れ
レ	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
レ	安全弁(減菌室)の漏れ
レ	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
レ	ダンブナーの漏れ・溶接割れ
レ	大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
レ	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

レ	ソケット他溶接割れ・漏れ
レ	フランジパッキン漏れ
レ	ヒーター取り付け状態・漏れ
レ	温度防止器・温度センサー取り付け状態
レ	黄連ポンプの作動状態・異常・漏れ
レ	逆戻弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

レ	水漏れ・異常音の確認
レ	真空到達度

給水タンク

レ	給水タンクの損傷・漏れ
レ	下部給水弁の漏れ
レ	蓋・取手の損傷・割れ
レ	フロロー・スイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

レ	タンクの汚れ・漏れ
レ	フロロー・スイッチの作動状態・汚れ

電源系

レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
レ	電源スイッチの作動状態
レ	行程表示LEDの点灯
レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
レ	各基板のコネクター端子確認
レ	端子の腐み・コネクターの接触確認
レ	配線の变色・損傷有無・絶縁状態
レ	圧力センサーの取付け状態・入力確認
レ	ヒーター配線の腐み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

レ	本体の水平確認・垂線棒等内(現地設置時)
レ	アジャスタフットの腐み・設置状態
レ	キズ・汚れ(現地設置時)
レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷(曲がり有)

制御

レ	運転プログラムの確認
レ	入力・出力確認
レ	試験運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

レ	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
レ	エアフィルターをつまみ、汚れ

性能評価

レ	ケミカルインジケーターによる判定
レ	リークチェック

*Icwasaker
点検時修理致す。

インジケータ貼り付け	BMS-Test	STEAM	含	否	確認済
------------	----------	-------	---	---	-----

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030