

2021年 2月16日 13時18分

お客様への伝言

責任技術者	検印	入力	納品書
			

C 実施者→営業

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリス川
作業員
E107クレーブ用

名称	製造番号	点検年度	承認印	高木
お	検査番号	2014年2月5日		
密	通称	点検場所		
接	通称	点検場所		

計測(安全)	圧力計0点指示確認	☒
ドア		
☒	フック突出スイッチの取り付け状態・作動確認	
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認	
☒	フック取付け状態・動作確認	
☒	フックパネ・フック保護ヒンの取り付け状態	
☒	ビス・ナット・ボローセット増し締め	
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ	
☒	フック突出ユニット作動確認	
☒	ドアロックユニット作動確認	
☒	扉板のキズ・汚れ	
☒	開閉ハンドルの保護確認	
本体		
☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	
☒	減圧温度センサーの汚れ	
☒	熱カゴの破損・汚れ	
☒	圧力ストレーナーの損傷・汚れ	
配管系		
☒	フック樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ	
☒	シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ	
☒	給気弁の作動状態・漏れ	
☒	排気弁の作動状態・漏れ	
☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ	
☒	減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)	
☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)	
☒	ストレーナーの汚れ	
☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの腐れ・破損	
☒	安全弁(減圧器)の腐れ	
☒	安全弁(真空発生器)の腐れ	
☒	タンクナナローの腐れ・溶接割れ	
☒	大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ	
☒	ラジエーターの取り付け状態・漏れ	

腐気発生器

☒	シグナル灯・他溶接割れ・漏れ	
☒	フランジ・パッキン漏れ	
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ	
☒	空変き防止器・速度センサー取り付け状態	
☒	電磁ポンプの作動状態・漏れ	
☒	逆安全弁の作動状態・漏れ	

真空ポンプ

☒	水漏れ・異音の確認	
☒	真空到達確認	
☒	給水タンク	
☒	給水タンクの損傷・漏れ	
☒	下部給水弁の漏れ	
☒	蓋・取っ手の損傷・割れ	
☒	フロートスイッチの作動状態・漏れ	
☒	排水タンク	
☒	タンクの腐れ・漏れ	
☒	フロートスイッチの作動状態・漏れ	

電線系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認	
☒	電源スイッチの作動状態	
☒	行程表示LEDの点灯	
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
☒	弁蓋板のコネクタ・端子確認	
☒	端子の腐み・コネクタの接触確認	
☒	配線の黄色・損傷有無・結束状態	
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認	
☒	ヒーター配線の腐み・変色有無(ボイラー・乾燥)	
外装・設置		
☒	本体の水平確認・基準線き内	
☒	アシヤスタフットの腐み・設置状態	
☒	キズ・汚れ	
☒	開閉パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
制御		
☒	運転プログラムの確認	
☒	入力・出力確認	
☒	試運転プログラムの実行・異常動作の有無	

消耗品

☒	エアパッキンの損傷・劣化・汚れ	(29/14)
☒	エアフィルター・のつまり・汚れ	(25/14)
佐藤評論		
☒	B&Dテスト実施	
☒	ケミカルインジケータによる判定	
☒	リークチェック	
☒	キャリブレーションの表示(温度・圧力)	

インジケータ貼り付け

確認確認	合	否
------	---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は⑤を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
排水タンク7ヶ月前	1個
ドアハンドル	1個

株式会社HIHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030