

点検・修理報告書

管理 No.

20333

発行日:

2021年1月25日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/1/22		作業時間: 8 Hr
顧客名	杉山齒科 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100330	運転回数: 2465回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しておりました。そのために、缶内に蒸気が注入されなくなり、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・缶体ヒータの断線が確認されたので、交換いたしました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気弁		1		
2 缶体ヒーター		2		
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
21/01/25 池	21/01/25 田	21/01/25 毛

Ver.3.1