

点検・修理報告書

管理 No. 202121544
発行日: 2021/4/26

機種/型式	ウォッシャーディスインスフエクター IC Washer					
作業年月日	2021 年 4 月 16 日	作業時間:		Hr		
顧客名	ファミリアデンタルオフィス	様		TEL:		
所在地	静岡県浜松市東区天王町1966					
販売店						
納入年月日	2020 年 9 月 17 日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	☐	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
	出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他 ☐

装置情報	製造番号: 100506	運転回数: 177	回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
水漏れ				
原因				
ドアパッキンを嵌め込む箇所に位置ずれがあり、ドアパッキンが上手く入って				
おらず水漏れが発生していました。				
処置、作業内容				
ドアパッキンを嵌め込む箇所のずれを修正しました。				
特記事項				

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1.有償			部品代 合計	
2.無償			技 術 料	
			出 張 料	
			合計	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 27 日

ご署名 菊池 富田 佐藤 印

修理業者	株式会社IHIAグリテック	品証	責任技術者	作業者
	岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	品証 '21/04/27 菊池	責任技術者 '21/04/26 富田	作業者 '21/04/26 佐藤