

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業書用
HPIアグリテック用

名称 お客様様	製造番号 おのす材料71ニ77様	点検実施日 2021年4月17日	承認 二 承認 印
住所 茨城県高萩市相模町2丁目18	運転回数 14070/35	点検実施者 江本サチ子(佐藤)様	
納入場所	サービスマン 376回	モリタ担当部署	大塚 間

計装(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
D7	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒	フック取付け状態・動作確認
☒	フックハバネ、フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ピストン・ナット・ホーローセッ増し締め
☒	ドアカバの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット動作確認
☒	ドアロックユニット動作確認
☒	基板のキズ・汚れ
☒	開閉ハンドルの損傷確認

缶体

☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒	減菌温度センサの汚れ
☒	網カゴの破損、汚れ
☒	缶内ストレナーの損傷、汚れ

配管系

☒	フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
☒	シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
☒	給気弁の作動状態・漏れ
☒	排蒸弁の作動状態・漏れ
☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒	減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ストレナーの汚れ
☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒	安全弁(減菌室)の漏れ
☒	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒	ダンブナーの漏れ、溶接割れ
☒	大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
☒	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒	ソケット他溶接割れ・漏れ
☒	フランジパッキン漏れ
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ
☒	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
☒	電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
☒	逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真空到達度

給水タンク

☒	給水タンクの損傷・漏れ
☒	下部給水弁の漏れ
☒	蒸・取っ手の損傷・割れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒	タンクの汚れ・漏れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒	各基板のコンネクター緩み確認
☒	端子の緩み・コンネクターの接続確認
☒	配線の变色・損傷有無・結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒	運転プログラムの確認
☒	入力・出力確認
☒	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルター(376回使用)
☒	性能評価
☒	B&Dテスト実施
☒	ケミカルインジェクターによる判定
☒	リークチェック
☒	キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジェクター貼り付け

運転確認
合・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
エアフィルター	1個
給水タンク27ヤブ組	1個

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030