

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業専用
田中タツツウ用

名称	点検実施日	点検実施者	モリタ担当部署	承認印	中村
住所 三重県四日市市富田2丁目2-10 納入場所	14060087 連絡回数 3739回				

ドラ機能

☒ 開閉動作確認
☒ ドアバッキン目視点検
☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
☒ インターロック動作確認
☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
☒ ドアヒンジの動作
☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

☒ 洗剤レベルセンサー配線・配管取付
☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
☒ ローラーポンプの動作確認
☒ 流量計の検出状態
☒ 洗剤投入の確認
☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

☒ 乾燥フアンの取り付け状態
☒ 乾燥フアンの動作状態・異音
☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
☒ フレフィルターの汚れ
☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

☒ ストリーナーの清掃 (給水・給湯)
☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
☒ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
☒ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
☒ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
☒ 給水弁の動作状態・漏れ
☒ 給湯弁の動作状態・漏れ
☒ RO水弁の動作状態・漏れ
☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
☒ 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
☒ 乾燥エア回路逆支弁の動作状態・漏れ

ポンプ

☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
☒ 循環ポンプの動作状態・異音
☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
☒ 排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
☒ 洗浄チームの回転確認・ベアリング磨耗状態
☒ 洗浄チームの変形・損傷確認・つまり清掃
☒ ラック接続ゴムジョイントのへたり・漏れ
☒ 排水ロフィルターの汚れ・詰まり
☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電接系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒ デイスプレイの色あせ・表示確認
☒ 電源スイッチの作動状態
☒ 行程表示LEDの点灯
☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒ 各基板のコネクタ緩み確認
☒ 端子の緩み・コネクタの接続確認
☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒ ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内
☒ フジヤスタットの緩み・設置状態
☒ キズ・汚れ
☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
☒ エアークイター (フリ) のつまり・汚れ
☒ エアークイター (メイン) のつまり・汚れ
☒ 洗剤ポンプチューブ

交換 C 清掃

性能評価

☒ インジケーターによる残量判定 (TOSI)

運転確認
合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアバッキン (本体・下部)	各1個
フィルタ-、HEPAフィルタ-	各1個
洗剤、仕上剤ポンプチューブ	各1個
西館ゴムC、循環ポンプ	各1個
ステンレスワイヤロープ	2個

センサー ボックスM1、圧カススイッチM1

株式会社IHシアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528