

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業専用
IHシアグリテック用

名称	おのす歯科 7/21	製造番号	14060106	点検実施日	2022年 4月 17日	承認	大野 明
住所	岐阜県高山市相生町1-18	運転回数	4290回	点検実施者	エーサー・改修・検査	承認	
納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		印	

ドア機能

☒	開閉動作確認
☒	ドアパッキン目視点検
☒	ドアフックの掛かり・締め付け量確認
☒	ドア締め付けスイッチ動作確認
☒	インターロック動作確認
☒	テンションスプリングの取付け状態・伸び
☒	ドアパネルの取付け状態・キズ
☒	ドアヒンジの動作
☒	ドア緊急時開放スイッチ機構確認
☒	ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

☒	洗剤レベルセンサー配線・配管取付
☒	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
☒	ポンプチューブの潰れ・漏れ
☒	ローラーポンプの動作確認
☒	流量計の検出状態
☒	洗剤投入の確認
☒	洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

☒	乾燥ファンの取り付け状態
☒	乾燥ファンの動作状態・異音
☒	乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
☒	プレフィルターの汚れ
☒	メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

☒	ストレーナーの清掃(給水・給湯)
☒	外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
☒	外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
☒	給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
☒	排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
☒	循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
☒	給水弁の動作状態・漏れ
☒	給湯弁の動作状態・漏れ
☒	RO水弁の動作状態・漏れ
☒	水位圧ス위치・センサーの取り付け状態・漏れ
☒	給水タンクの取り付け状態・漏れ
☒	排水タンクの取り付け状態・漏れ
☒	凝縮期の取り付け状態・漏れ
☒	乾燥エア回路逆弁の動作状態・漏れ

ポンプ

☒	循環ポンプの取り付け状態・漏れ
☒	循環ポンプの動作状態・異音
☒	防振ゴムの取り付け状態・劣化
☒	排水ポンプの取り付け状態・漏れ
☒	排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

☒	キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
☒	槽内LEDが各工程色で点灯している
☒	洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
☒	洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
☒	ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
☒	排水口フィルターの汚れ・詰まり
☒	加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
☒	ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒	各基板のコネクター緩み確認
☒	端子の緩み・コネクターの接続確認
☒	配線の変色・損傷有無・結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
☒	SDカードの書き込み確認

外装・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
☒	エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
☒	洗剤ポンプチューブ

性能評価

☒	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
-------------------------------------	----------------------

運転確認
合・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン(本体・下部)	各1個
プレフィルター	2個
HEPAフィルター	1個
洗剤ポンプチューブ	2個
循環ポンプ	1個

センサーボックス×1、配管ボックス×1、排水口フィルター×1

株式会社IHシアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528