

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019年 7月 23日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 7 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	中村歯科医院	様	TEL:
所在地	滋賀県大津市木戸116-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 1 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100071	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー1 漏洩検出			
原因			
乾燥ライン右側エルボのヒビ割れによる水漏れ			
処置、作業内容			
乾燥ラインエルボ交換 (L ; R)			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7月 26日
中村歯科医院
ご署名 申 村 文 彦 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田 19.7.23	川本