

点検・修理報告書

管理 No. 20180560

発行日: 2018年 6月 27日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	年 月 日	作業時間:	Hr
顧客名	コープ大阪病院 様	TEL:	
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-22	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14090181	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 エラー30 缶体真空異常			
原因 真空時のエア-漏れ			
処置、作業内容 ・扉内蓋の調整 ・排蒸弁の交換			
特記事項 滅菌物の入過ぎに注意してご使用下さい。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 森田 亮代					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作者
	安田