

点検・修理報告書

管理 No. 20180727
発行日: 2018年 8月 7日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018年 7月 18日		作業時間: Hr
顧客名	いずみ歯科医院 様	TEL:	
所在地	京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘1-41	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2013年 11月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13080007	運転回数: 3237	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー30 缶体真空異常			
原因			
ドアパッキンからのエア漏れ 給水タンクキャップ変形により装置内に水が入らず、缶内圧力低下			
処置、作業内容			
給水タンクキャップ交換 トビラ内蓋調整			
特記事項			
給水タンクの清掃をお願いします 保守点検実施			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
保守点検 タンクカバーシックプラン			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
いずみ歯科医院
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

小山