

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 10月 23日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2018年 10月 23日		作業時間: Hr
顧客名	ジエム 山科7127 様		TEL:
所在地	京都府京都市山科区小仏町1-1-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100070	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エア-30 本体異常が発生した。		
原因		
1. 真空ポンプの劣化により性能低下がエラー発生原因と判断。		
処置、作業内容		
1. 真空ポンプ交換作業をした。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1.	真空ポンプ		1		
2.					
3.					
4.			1		
5.					
6.					
7.					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者