

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日：2019 年 5 月 10 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 10 日		作業時間： Hr
顧客名	かいほら歯科クリニック 様	TEL：	
所在地	京都府京都市左京区一乗寺染殿町5-1	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ 京都支店	ご担当 様	
納入年月日	2015 年 6 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090191	運転回数： 5311
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 真空異常が発生しました。

原因

・水ポンプの故障による過剰給水が原因です。

処置、作業内容

・水ポンプ部品交換作業をしました。



特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	水ポンプASSY		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 22 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

