

点検・修理報告書

管理 No. 20190509

発行日: 2019 年 5 月 23 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 9 日		作業時間: Hr
顧客名	中田歯科医院	様	TEL:
所在地	京都府京都市西京区桂木ノ下町31-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 13100037	運転回数: 3572
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
ドアが閉まらない		
原因		
ドア部リミットスイッチの故障により、常時ロックがかかった状態になったため		
処置、作業内容		
ドア部リミットスイッチの交換 給水タンク排水タンクの清掃 給水タンクキャップ交換、ドアパッキン交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 23 日

医療法人社団 洛 歯 会

中田歯科クリニック

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

