

点検・修理報告書

管理 No.

20191015

発行日: 2019 年 5 月 28 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスインフェクター WB-150		
作業年月日	2019 年 5 月 28 日		作業時間: Hr
顧客名	いずみ歯科医院 様		TEL:
所在地	京都府亀岡市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 13080007	運転回数: 4468 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー-20 排水未開始

原因

排水センサーブロックからの水漏れにより
排水センサーが反応していません。

処置、作業内容

排水センサーブロック交換
排水センサー交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計		5,000
			技術料		10,000
			出張料		10,000
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

いずみ歯科医院 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小
山