

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020年 1月 16日 【対応日】 2020年 ()月 17日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 篠原 様) ☐ディーラー(担当者:)
☐ユーザー ☐その他()

【所在地&ユーザー名】京都 中井歯科医院

案件No. 19208

電話受付: 尾関

電話・現地対応: 尾関

送り状番号:

【機種】

IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100288)

【症状・エラーコード】

排水ホックから水が溢れている。

【対応方法】

☐ 預かり修理 (代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水
 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無
 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】

現在は水漏れもなく落ちています。
 オシ水が溢れてくる様子は、
 排水ホックの中を掃除して頂く様、ご案内済み。