

点検・修理報告書

管理 No. 19199
発行日: 2020年2月27日

クラスBオートクレーブ IC Clave					
作業年月日	2020/2/26			作業時間:	8 Hr
顧客名	にった歯科 様			TEL:	
所在地				ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 100015	運転回数:	548回		
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー14真空時間オーバー異常が発生した。					
原因					
・圧力センサが故障しておりました。					
処置、作業内容					
・圧力センサを新品交換いたしました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
			2020 年 3 月 16 日		
			ご署名		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者