

IM-302

## クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用  
検査書  
IH7グリテック用

|           |      |                |        |          |         |                |         |    |
|-----------|------|----------------|--------|----------|---------|----------------|---------|----|
| お客様<br>お印 | 名称   | 中田歯科クリニック      | 製造番号   | 13100037 | 点検実施日   | 2021年1月28日     | 承認<br>印 | 中田 |
|           | 住所   | 京都市西京区橋本下町1-84 | 運転回数   | 4666     | 点検業務者   | エムシーサービス(株) 川根 |         |    |
|           | 納入場所 |                | サービス形態 |          | モリタ担当部署 |                |         |    |
|           |      |                |        |          |         |                |         |    |

## 計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック緩衝ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 壁板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

## 缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 橋カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ

## 配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの損傷・破損
- ☒ 安全弁(減圧弁)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止弁・温度センサ取り付け状態
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

## 給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基座傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターをつまみ・汚れ

## 性能評価

- ☐ B&Dテスト実施
- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☐ リークチェック
- ☐ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【 】

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は④を付ける。

| 交換部品 (名称・型式) | 数量 |
|--------------|----|
| ドアパッキン       | 1  |
|              |    |
|              |    |
|              |    |
|              |    |

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-0

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030