

点検・修理報告書

管理 No. 20542

発行日: 2021年2月24日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年2月23日 作業時間: 8 Hr
顧客名	岳齒科 様 TEL: 様
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100523	運転回数: 699回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー23 蒸気温度センサ故障が発生した。		
原因		
・蒸気温度センサーの配線接続部に接触不良が確認されました。		
処置、作業内容		
・蒸気温度センサーの再接続と通電確認を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサー		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 3月 / 日

ご署名 森島 祐京 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/02/24	'21/02/24	'21/02/24