

点検・修理報告書

管理 No. 20841

発行日: 2021年5月21日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021年5月10日	作業時間: 8 Hr
顧客名	北林歯科医院 様	TEL: 075-647-0506
所在地	京都府京都市伏見区深草直違橋十丁目157番地	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100311	運転回数: 1674回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプ起動時に排気弁が正常に動作せず、真空ポンプが起動しなかったと考えられます。		
・異物の詰まりにより排気弁が正常に動作しなかったと考えられます。		
処置、作業内容		
・排気弁のエアバージと動作確認を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 / 日

ご署名

福田

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	福田	中山
21/05/21	21/05/21	21/05/21