

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西新町1丁目6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

| | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| お客様 | 名称 梶原歯科 様 | 製造番号 <i>13100035 ver.1.0.</i> | ご確認 <i>KIC216 山口</i> |
| | 住所 兵庫県姫路市高尾町16 | 納入日 平成26年7月24日 | |
| | 納入場所 兵庫県姫路市高尾町16 | 納入検査・会社・実施者 IHIシバウラ安田 英治 | |

項目

| 項目 | 判定 | 検査項目 | 項目 | 判定 | 検査項目 | |
|-------|----|---------------------|--------|----|----------------------|--|
| 洗剤ポンプ | ✓ | 開閉動作確認 | 外装・設置 | ✓ | 本体の水平確認・基準傾き内 | |
| | ✓ | ドアパッキンキズ・汚れ点検 | | ✓ | アジャスタットの緩み・設置状態 | |
| | ✓ | ドアロックユニット作動確認 | | ✓ | キズ・汚れ | |
| | ✓ | ドア緊急時開放スイッチ機構確認 | | ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 | |
| | ✓ | ドア開放スイッチON時の開放状態 | 制御 | ✓ | 運転プログラムの確認 | |
| 給排水 | ✓ | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付 | 性能評価 | ✓ | 入力・出力確認 | |
| | ✓ | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | | ✓ | インジケーターによる残渣判定(TOSI) | |
| | ✓ | 洗剤投入量の確認 | | | | |
| | ✓ | ローラーポンプの動作確認 | | | | |
| 電系 | ✓ | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ | その他 | ✓ | 付属品の確認 | |
| | ✓ | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ | | | 運転説明 | |
| | | | | ✓ | 装置内運転時異音・振動 | |
| | ✓ | 電源スイッチの作動状態 | 運転検査結果 | | トシ | |
| | ✓ | SDソケットの反応・汚れ | 良好 | | | |
| | ✓ | 行程表示LEDの点灯 | | | | |
| | ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ | | | | |

| 備考 | | | |
|----|--|--|--|
| | | | |