

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称 秦歯科医院 様	製造番号 14070114	点検実施日 2015年 10月 9日	ご承認印 秦
	住所 兵庫県加古川市加古川町北在家2464	運転時間 625 時間	点検実施者 エムシーサービス㈱西村	
	納入場所	サービス形態 ベーシックサポートプラン	モリタ担当部署 神戸営業所	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差

ドア

 - フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット作動確認
 - ドアロックユニット作動確認
 - 蓋板のキズ・汚れ

午休

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 滅菌温度センサの汚れ
 - 網カゴの破損、汚れ
 - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
 - シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
 - 給気弁の作動状態・漏れ
 - 排蒸弁の作動状態・漏れ
 - 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
 - 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ストレーナーの汚れ
 - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(滅菌室)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 - 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
 - ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
 - フランジパッキン漏れ
 - ヒーター取り付け状態・漏れ
 - 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
 - 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
 - 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ✓ 水漏れ・異常音の確認
 - ✓ 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
 - 下部給水弁の漏れ
 - 蓋・取っ手の損傷・割れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ
 - 非水タンク
 - タンクの汚れ・漏れ

七

- タンクの汚れ・漏れ
 フロートスイッチの作動状態・汚れ

電裝系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
 - ✓ 電源スイッチの作動状態
 - ✓ 行程表示LEDの点灯
 - ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - ✓ 各基板のコネクター緩み確認
 - ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
 - ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外裝·喚置

- 本体の水平確認・基準傾き内
 - アジャスタフットの緩み・設置状態
 - キズ・汚れ
 - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
 - 入力・出力確認
 - 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - ✓ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
 - ケミカルインジケーターによる判定
 - リークチェック
 - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。



株式会社IHIシリウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西太寺新地170-6

TEI 086-944-6528 FAX086-942-9030