

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHIBAWA

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 779483

お客様	名称	梅村歯科医院	製造番号	1000 / 0	ご確認	五関
	住所 TEL	兵庫県神戸市東灘区御影中町2-2-2 078-851-7841	納入日	2015. 10. 19		
	モリタ・営業所・担当TEL 担当 株式会社モリタ 神戸営業所 五関 様 078-851-7841	納入検査・会社・実施者 エムシーサービス㈱ 兵庫SC 東田				

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量
ズトレナ	1ヶ

※ 本体 左側 175mm 右側 20mm 上部 40mm 後部 20mm

※ 設備 200V 199.9~200.8V

IHIBAWA