

点検・修理報告書

管理 No. 20180605

発行日: 2018 年 6 月 5 日

機種/型式	IC クレーブ		
作業年月日	2018 年 6 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	さくらい歯科クリニック 様	TEL: 079-269-8828	
所在地	兵庫県姫路市書写175-3	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 8 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100158	運転回数: 792 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー12 (ドアセンサー異常)			
原因 ・ロックスライドピンが少し干渉していた。			
処置、作業内容 ・ピンとピン穴を研磨し、ドアの調整			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		



BMS-Test STEAM

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 6 月 19 日

ご署名 櫻井孝明



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

石本