

点検・修理報告書

管理 No. 20181016

発行日: 2018 年 12 月 4 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	たかぎ歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県神戸市東灘区田中町1-11-19 本山マンション203		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090176	運転回数: 1757 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー40 ドア異常 真空ポンプの性能低下			
原因			
ドアリミットスイッチの位置ズレ			
処置、作業内容			
ドアリミットスイッチの調整 真空ポンプの内部清掃 給水タンクの清掃。排水タンクの清掃			
特記事項			
滅菌物は必ず滅菌パックして滅菌して下さい。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 12 月 4 日

ご署名 高 木 景 子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

安田