

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019 年 6 月 5 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 5 月 27 日		作業時間: Hr
顧客名	釜田歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県神戸市長田区御屋敷通2-3-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100269	運転回数: 742 回	タッチパネルVer. 01. 08 CPU Ver. 1014
------	--------------	-------------	---------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー1 漏洩検出

原因

乾燥ライン、循環水ライン樹脂継手の亀裂による水漏れ

処置、作業内容

乾燥ライン、循環水ライン樹脂継手交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通2丁目3-1号 釜田歯科医院

TEL 078-691-3263

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作者
富田	桐野