

点検・修理報告書

管理 No. 20190256
発行日: 2019 年 3 月 20 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 2 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	すぎはら歯科 様	TEL:	
所在地	兵庫県高砂市神爪4-14-15	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 11 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100186	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー12 ドアセンサ異常			
原因			
ドアロックピンの位置ずれ			
処置、作業内容			
ドアロックピンの位置修正 缶内温度センサー、蒸気発生器温度センサーを日本製に交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

すぎはら歯科医院 日
ご署名 杉 原 均 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作者者
	小 柳