

点検・修理報告書

管理 No. 19151
発行日: 2020年3月4日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/1/8～		作業時間: 8 Hr
顧客名	あかまつ歯科クリニック 様		TEL:
所在地	神戸市垂水区舞多聞西1-27-19		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100375	運転回数: 629回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶内圧力異常が発生した。		
原因		
・コントロール基板の圧力センサの信号入力回路部品が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・故障部品を新品交換いたしました。		
特記事項		
・シャトルバルブと圧力センサの汚れがひどい状態でしたので、新品交換しておきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	可変抵抗器		1		
2	シャトルバルブ		1		
3	圧力センサ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 菊 佐紀 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/03/04 池	富 '20/02/26 田	三 '20/02/19 宅