

点検・修理報告書

管理 No. QM-060

発行日: 2019年 12月 3日

IC Clave	
作業年月日	2019年12月3日 作業時間: 8 Hr
顧客名	すぎはら歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100186	運転回数: 1664回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 2 ドアセンサ異常発生		
原因		
・真空ポンプのコンデンサの容量が低下しておりました。		
処置、作業内容		
・コンデンサを新品交換いたしました。		
特記事項		
・シャトルバルブ、圧力センサおよび周辺チューブにオイルが付着しておりました。不具合発生の恐れがあるので、新品交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コンデンサ		1		
2	シャトルバルブ		1		
3	圧力センサ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

高砂市 津 4 丁目 14-15

すぎはら歯科医院

杉 原 均

ご署名 TEL (079) 431-5522 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/12/03	'19/12/03	'19/12/03