

点検・修理報告書

 管理 No. 20299
 発行日: 2020年12月3日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2020/11/27 作業時間: 8 Hr
顧客名	よねやま歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100483	運転回数: 55回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転したら、装置下部より水漏れした。		
原因		
・排水タンクのシリコンチューブ接続部からわずかですが、水がしみだしているのを確認しました。これが下にたれて装置下部より漏れたと考えられます。シリコンチューブ先端が広がっていたためです。		
処置、作業内容		
・シリコンチューブ先端をカットし、再配管いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

 ご署名 

修理業者

 株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/12/3	'20/12/3	'20/12/3