

点検・修理報告書

管理 No. 20868
発行日： 2021年4月12日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021/4/7		作業時間： 8 Hr
顧客名	せんざき歯科 様		TEL：
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100374	運転回数： 2604回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ 運転終了後、20～30分経たないとドアが開かない。			
原因			
・ ドアロック機構のピンが引っかかった状態でした。			
ドアロックのためのピンの位置調整がずれていたために、ロック解除時にロックが入ったままはずれなくなっておりました。			
処置、作業内容			
・ ドアロック機構の再調整をいたしました。			
特記事項			
・ 缶体ヒーター4枚のうち1枚を交換いたしました。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者