

点検・修理報告書

管理 No. 20646
発行日: 2021年6月15日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021年6月10日		作業時間: 8 Hr
顧客名	北出歯科医院 様		TEL: 072-931-0118
所在地	大阪府羽曳野市恵我之荘2-1-4 パールライトビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 10 月 13 日	保証期間 内 ■ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300057	運転回数: 48回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロック機構のドア開閉状態を検知するセンサの取り付け位置が微妙にずれており、ドアが開まっているのに誤ってドアが開放されたと検知し、エラー12を発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロック機構のセンサの位置調整をいたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 6 月 15 日

ご署名

北出



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	中山
21/06/15	21/06/15	21/06/15