

点検・修理報告書

管理 No. 210150
発行日: 2021年6月30日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月28日		作業時間: 8 Hr
顧客名	英歯科医院 様		TEL: 079-282-8188
所在地	兵庫県姫路市元塩町98		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100263	運転回数: 1485回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー28 缶体温度センサー高温・低温異常が発生した。		
原因		
・缶体温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・缶体温度センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 7 月 13 日

英 一 雄

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中村
'21/06/30	'21/06/30	'21/06/30