

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ岡山	担当者名	堂園 様
ユーザー名	中村歯科	お客様担当者	
納品年月日		機種名/機番	IC W / 100002
発生年月日	2015/10/9	発生場所	

不具合内容

・IC W運転時エラー6（給水時間オーバー）発生
 運転停止

回答

【記入欄】

・給水バルブ開閉 ⇒ 客先ヒヤリング開いている。

⇒診療中で他設備で大量に水を使用したため、ICWへの給水不十分でエラー6が発生した。
 客先にはエラー6の内容、安全機能であることを説明
 今後、診療中にエラー6の発生が続く場合、設定を変更する趣旨を伝え対応を完了した。
 その後、再運転で問題なし。

モリタ担当 堂園様 同様に連絡済み

菊
15/10/09
池

環制開
15/10/09
中村