

点検・修理報告書

管理 No. 20180578

発行日: 2018年 6月 21 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018年 6月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	グランデンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	岡山市北区表町1-9-64	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014年 4月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 13100032	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラ-30 缶体真空異常

原因

ドアパッキンからのエア漏れ

処置、作業内容

ドア内蓋の調整
ドアハンドル交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者