

点検・修理報告書

管理 No. 20180456

発行日: 2018 年 8 月 23 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ B-C-17 I c c / a v e		
作業年月日	2018 年 7 月 15 日		作業時間: Hr
顧客名	中村歯科 様	TEL:	
所在地	岡山市北区富田町2-6-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100229	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
シャトルバルブからの蒸気漏れ			
処置、作業内容			
シャトルバルブ交換 (日本製) コンデンサ交換			
特記事項			
缶体内のフィルター、給水タンク内のフィルターの定期的な掃除をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
30 年 8 月 23 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 中村慶男 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小山