

点検・修理報告書

発行日: 2018 年 10 月 24 日

機種/型式	ワイシャ-ディスプレイ インテグター WD-150		
作業年月日	2018 年 10 月 24 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	水島第一病院 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060105	運転回数: 645 / 1703	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	----------------	------------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

トビウが全開になる。

原因

右側ワイヤーの破断

処置、作業内容

右側ワイヤーの交換

特記事項

排水センサーブロック 交換

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 10 月 24 日

ご署名 三好 里菜

(印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

11
24