

点検・修理報告書

管理 No.

20190206

発行日: 2019 年 2 月 18 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17 IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	コープ倉田歯科	様	TEL:
所在地	岡山市中区倉田 6 7 7 - 1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100075	運転回数: 713 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エ-1 機内漏水			
原因			
循環ライン 継手からの水漏れ			
処置、作業内容			
継手の交換			
特記事項			
排水フィルタ-3 交換 総 1745 円			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
H31 年 2 月 18 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 山口隆之					
					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

富田
192.18

小山