

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2021年3月30日

機種/型式	BC17		
作業年月日	年 月 日	作業時間: Hr	
顧客名	グランデンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	岡山市北区表町1-9-64	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 4 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100032	運転回数: 8986
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・扉があかなくなる		
原因		
・レバー部の固定ねじ破損によるものです。		
処置、作業内容		
・扉レバーを交換しました。		
特記事項		
・給水タンクの清掃・（給水ポンプ未清掃）メンテナンス表示有未実施		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアレバーAssy		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 30 日

ご署名

品証

責任技術者

作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

菊池

富田

安田