

点検・修理報告書

管理 No. 20190212
発行日: 2019年 2月 18日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	コープ共立歯科	様	TEL:
所在地	広島県広島市安佐南区中須2-20-39		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100345	運転回数: 71回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶内高温異常			
原因			
・理論値と缶内温度の差が1.5℃以上			
処置、作業内容			
・基板を交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	基板		1 個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

広島市安佐南区中須二丁目20-39
コープ共立歯科
ご署名 所長 重平哲哉

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
重平 哲哉	小柳