

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2019年 3月 11日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 2 月 6 日		作業時間: Hr
顧客名	山本歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島県広島市東区東蟹屋町2-10		ご担当 様
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100042	運転回数: 2864
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 缶体真空異常		
原因		
- 給水タンクが汚れてタンク内の水が装置に入らなかったため - ドアパッキンの劣化		
処置、作業内容		
- 給水タンクの清掃 - ドアパッキンの交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			〒合計 0055		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山本歯科医院 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田 793.11	安田 793.11