

点検・修理報告書

管理 No. 20190408

発行日: 年 月 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 4 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	木村歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県東広島市黒瀬町丸山1420-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 広島支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100376	運転回数: 537
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 (ドアセンサー異常)		
原因		
・真空ポンプコンデンサー容量低下によりエラー発生しました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプコンデンサー部品交換作業。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプコンデンサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

東広島市黒瀬町丸山1420-1

木村歯科医院

ご署名 TEL 0823-82-5522 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/04/05	'19/04/03