

点検・修理報告書

管理 No. 20191002
発行日: 2019年10月2日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 9 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	岡本歯科クリニック 様		TEL:
所在地	鳥取県鳥取市桂木800		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 広島支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 10 月 5 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100367	運転回数: 683
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12(ドアセンサー異常)		
原因		
・シャトルバルブ動作不良によりドアロックピンが正常に作動していない。		
処置、作業内容		
・シャトルバルブ部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シャトルバルブ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	三宅
'19/10/02	'19/10/02